Szivárgás volt tapasztalható a szarvasi húsüzem hűtőrendszerének egyik eleménél csütörtök este. A szakemberek azonnal lezárták a rendszert, személyi sérülés nem történt. Olvasóink szerint hatalmas mozgolódás volt a környéken, több tűzoltó és mentő vonult a helyszínre.

Olvasóinktól tudtuk meg, hogy csütörtök este mentők, tűzoltók vonultak a szarvasi pulykafeldolgozó üzemhez, a Gallicoophoz, a dolgozókat kiterelték az udvarra.

A mentők oldaláról Kárász László, megyei vezető mentőtiszt elmondta: egy esetkocsival vonultak a helyszínre, ahol két embert vizsgáltak meg. Erre azért volt szükség, mert a két személy nagyon rövid ideig talán veszélyes anyaggal érintkezhetett - tudta meg a Beol.hu.

Győrfi Pál kommunikációs és pr igazgatótól megtudtuk: a kiérkező mentők egy húsz év körüli férfit és egy húsz év körüli nőt láttak el. A helyszíni vizsgálatok alapján mindketten tünet- és panaszmentesek voltak, további kórházi ellátásra nem szorultak.

Az eset kapcsán kerestük magát a Gallicoopot is.

Azt írták: a húsüzemben a hűtőrendszer tervezett karbantartása során a javítás befejezését követő újraindításnál a hűtőrendszer egyik eleménél március 9-én este 8 óra körüli időben szivárgás volt tapasztalható, mely egy alkatrész nem megfelelő elhelyezésével összefüggésben merült fel. A hiba következtében kis mennyiségű hűtőanyag került a levegőbe, melyet azonnal észleltek a szerelők és lezárták a rendszert – tájékoztatta lapunkat az üggyel kapcsolatban Erdélyi István László elnök-vezérigazgató.

Az előírások szerint a szivárgás környezetében lévő munkát végző dolgozók egészségügyi vizsgálata kötelező, így a hatósági protokoll alapján elindult az illetékes szervek riasztása, akik az üzem munkatársaival együtt elvégezték az érintett tér szellőztetését és néhány óra múlva folytatódhatott a termelés.

Kiemelték: személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

A katasztrófavédelemnél közölték: a káreseményhez a város hivatásos tűzoltói mellett Békéscsabáról a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a katasztrófavédelmi mobil labor hivatásos tisztjei vonultak.

A kiérkezést követően a mobil labor szakemberei folyamatos méréseket végeztek az üzem környezetében és a zárt tereiben. A szabadban veszélyes gáz nem volt kimutatható, azonban a szivárgás helyszínén - a zárt technológiai térben - egészségügyi határérték feletti mennyiséget mértek.

A beavatkozás idejére az üzem teljes kiürítése megtörtént, majd ezt követően nyolc ipari ventillátor segítségével átszellőztették a helységet, melyet követően a gázkoncentráció az egészségügyi határérték alá csökkent.